

Tabelle2

<i>Wird nicht angezeigt</i>	<i>leer lassen</i>	<i>Nur die ersten 5 Ziffern</i>	<i>Wird nicht angezeigt</i>	<i>Wird nicht angezeigt</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>
Messdatum	Produktionsdatum	Charge	Leitfähigkeit	Salinität	pH-Wert
Nur Rechtsklick, Inhalt einfügen!		25696	51,1		8,14
In dieser Zeile nichts ändern!		Soll-Werte	egal	egal	8,1 – 8,4
In dieser Zeile nichts ändern!					
In dieser Zeile nichts ändern!					

25696	51,1	8,14
25697	51,1	8,19
25698	51,3	8,18

Tabelle2

<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>
KH	Ag	Al	As	B	Ba	Be
7,8	<4,00	1,18	<2,50	5,93	19,0	<0,500
7,8 – 8,2	<	n.n. – 2	<	5,6 – 6,2	10 – 20	<

Darf < sein

7,8	<4,00	1,18	<2,50	5,93	20,1	<0,500
7,7	<4,00	<1,000	<2,50	6,17	9,2	<0,500
7,7	<4,00	<1,000	<2,50	6,25	9,7	<0,500

Tabelle2

<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Wert egal</i>
Br	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe
67,0	424	<0,250	<0,300	<0,300	4,92	51,3
66 – 74	410 – 430	<	n.n. – 2	n.n. – 2	2 – 5	egal

Darf < sein Darf < sein

67	424	<0,250	<0,300	<0,300	4,92	51,3
72,3	429	<0,250	<0,300	<0,300	5,25	50,4
74	438	<0,250	<0,300	<0,300	5,56	52,4

Tabelle2

<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Wert egal</i>
Hg	I	K	La	Li	Mg	Mn
<1,000	0,070	400	<3,00	185	1300	36,1
<	0,065 – 0,08	380 – 400	2 – 5	180 – 210	1250 – 1300	egal

<1,000	0,07	417	<3,00	179	1300	36,1
<1,000	0,065	420	<3,00	238	1321	46,3
<1,000	0,101	421	<3,00	213	1333	49,1

Tabelle2

<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>
Mo	Na	Ni	P	Pb	S
10,2	10677	2,58	0,005	<4,00	885
10 – 16	10300 – 10700	2 – 4	n.n. – 0,008	<	880 – 920

10,2	10877	2,58	0,013	<4,00	853
10,1	10744	3,29	0,015	<4,00	857
8	10778	2,62	0,011	<4,00	869

Tabelle2

<i>Muss < sein</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>
Sb	Se	Si	Sn	Sr	Ti	V
<5,00	<4,00	0,120	<5,00	7,91	<1,50	3,84
<	<	0,1 – 0,2	<	7,5 – 9	<	2 – 5

<5,00	<4,00	0,201	<5,00	7,91	<1,50	3,84
<5,00	<4,00	0,2	<5,00	8,4	<1,50	3,54
<5,00	<4,00	0,2	<5,00	8,05	<1,50	4,27

Tabelle2

<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Muss < sein</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>	<i>Anpassen falls nötig!</i>
W	Zn	Zr	F	NO3	NO2
<3,50	3,20	<2,50	1,22	0,24	0,01
<	3 – 5	<	1,2 – 1,5	0 – 0,3	0 – 0,01

<3,50	2,94	<2,50	1,22	0,24	0,01
<3,50	2,13	<2,50	1,26	0,26	0,01
<3,50	2,19	<2,50	1,25	0,26	0,01